

ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ

ನಂಖ್ಯೆ: ಕಂಪ್ಲೆಂಟ್/ಉಪಲೋಕ್/ಎಂ.ಪ್ಲೆ.ಎನ್. -7395/2014/ಡಿ.ಆರ್.ಇ-2 ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ,
ಡಾ: ಬಿ.ಆರ್.ಎಂಬೇಷ್ಟರ್ ವೀರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ದಿನಾಂಕ : 12/12/2019

ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕಾಯ್ದೆ 1984 ರ ಕಲಂ 12(3) ರನ್ನು ಪರದಿ

ವಿಷಯ: (1) ಶ್ರೀ ಟಿ.ಜಿ.ತಾಕತ ರಾವ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಜಿಲ್ಲಾ
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ, ಮಂಗಳೂರು, ಹಾಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ, (2) ಶ್ರೀ
ಶ್ರೀಧರ.ಜಿ, ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಂಗಳೂರು
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮಂಗಳೂರು, ಹಾಲಿ
ಕಾರ್ಯವಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ,
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಳೇರಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಗಳೂರು,
(3) ಶ್ರೀ ತೇಜಮೂರ್ತಿ, ಸಹಾಯಕ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಮಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮಂಗಳೂರು, ಹಾಲಿ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯವಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಜಿಲ್ಲಾ
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಳೇರಿ, ದಕ್ಷಿಣ
ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು, (4) ಶ್ರೀ ಡೋಮಿನಿಕ್
ಡಿಮಲ್ಲೆ, ಕರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಮರಸಭೆ, ಬಂಟ್ವಾಳ
ತಾಲ್ಲೂಕು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ರವರುಗಳು
ಸರ್ಕಾರಿ/ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೌಕರಾಗಿ ದುರ್ಭಡತೆ ಎಸಗಿರುವ
ಪುರಿತು ಪರದಿ.

ಶ್ರೀ ಎ.ಗೋವಿಂದ ಪ್ರಭು ಬಿನ್‌ ಲೇಟ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರಭು, ಮುಖ್ಯ ರಾಜು, ಬಂಟ್ವಾಳ-574211
(ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ‘ದೂರುದಾರರು’ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ) ರವರು ಈ ದೂರನ್ನು, (1) ಶ್ರೀ
ಟಿ.ಜಿ.ತಾಕತ ರಾವ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ, ಮಂಗಳೂರು, ಹಾಲಿ
ನಿವೃತ್ತಿ, (ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ‘ಎದುರುದಾರರು’ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ) ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ, (2) ಶ್ರೀ
ಶ್ರೀಧರ.ಜಿ, ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮಂಗಳೂರು, ಹಾಲಿ
ಕಾರ್ಯವಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಳೇರಿ, ದಕ್ಷಿಣ
ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಗಳೂರು, (3) ಶ್ರೀ ತೇಜಮೂರ್ತಿ, ಸಹಾಯಕ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಮಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮಂಗಳೂರು, ಹಾಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯವಾಲಕ
ಅಭಿಯಂತರರು, ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಳೇರಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ,
ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು, (4) ಶ್ರೀ ಡೋಮಿನಿಕ್ ಡಿಮಲ್ಲೆ, ಕರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಮರಸಭೆ,

ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲುಕು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ (ಇನ್ನು ಮುಂದೆ '2 ರಿಂದ 4ನೇ ಎದುರುದಾರರು' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ) ರವರ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ನದರಿ ದೂರಿನ ಅಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡಿಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕಾಯ್ದೆ 1984ರ ಕೆಲಂ 9 ರಾತ್ರಿ ಪ್ರದ್ರಶ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

2. ದೂರಿನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ: ದೂರುದಾರರು ತಮ್ಮ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮರಸಭೀಯ ಬಿ.ಮೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಸಿ. ರೋಡ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ 2ನೇ ಹಂತರಡಿ ೭೦.೭೫ ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಕಾಮಗಾರಿ ಮಂಜೂರಾಗಿತ್ತು. ನದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಧಿಕೃತಿ ಕೋಶ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಕೆ.ಬಿ.ಆರ್. ಇನ್‌ಟೆಕ್ ಲಿ., ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದು, ನದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನದರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ 75 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಡೆದಿರುವುದು ಸಂಭಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆಯೆಂದು ಆಪಾದಿಸಿ ಎದುರುದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.
3. ಎದುರುದಾರರು ದಿನಾಂಕ: 15/12/2014 ರಂದು ತಮ್ಮ ಆಕ್ಸೇಪ್ಟೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಅಕ್ಸೇಪ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಂತೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೆ.ಬಿ.ಆರ್. ಇನ್‌ಟೆಕ್ ಲಿ., ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದ್ದು, ನದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಎದುರುದಾರರು ಮುಂದುವರೆದು ಟೆಂಡರ್ ಕರಾರಿನಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡುವ ಪೊರ್ಚುಡಲ್ಲಿ ನ್ಯಾನ್ಸ್‌ತೆ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಅವಧಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 19/06/2016 ರವರಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಭದ್ರತಾ ಲೇವಣಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದೂರುದಾರರ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

4. ನದರಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯ ಮೇಲೆ ದೂರುದಾರರು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಎದುರುದಾರರು ಆಪಾದಿತ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಗುಣಮಟ್ಟವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಮನರುಚ್ಛರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
5. ನಂತರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಎ.ಇ.-2 ರವರು ತಮ್ಮ ತನಿಖಾ ವರದಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 30/08/2017 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಪಾದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ನೀಡುವ ಮೊವೆದಲ್ಲಿ ದೂರುದಾರರಿಗೆ, ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ್, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಕ ಅಭಿಯಂತರರಾದ ಶ್ರೀ ತೇಜಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರಾದ ಶ್ರೀ ಡೌಡೆನಿಕ್ ಡಿ. ಮೆಲ್ಲೋ ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿನ್ ನೀಡಿ ದಿನಾಂಕ: 06/07/2017 ರಂದು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
6. ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ವರದಿಯ ಖಂಡಿಕೆ 61ರಲ್ಲಿ ಆಪಾದಿತ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್ ಪದರದ ಬದಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಕಂಡುಬಬುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಅಳತೆ ಮಸ್ತಕದ ನಮೂದುಗಳಿಗೆ ತಾಳೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನದರಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್ನ ಮೇಲ್ಮೈದರದ ಕೆಲವೇಡೆ ಸರ್ವಕಳಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
7. ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ವರದಿಯ ಖಂಡಿಕೆ 62ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್ನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕೋರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಪರಿಷ್ಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಗುಣಭರವನೆ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೋರಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಲೋಕೋವಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಗುಣಭರವನೆ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಿನಾಂಕ: 12/07/2017 ರಂದು ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಎದುರುದಾರರ ಸಮುಕ್ಕೆಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕೋರ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

8. ದಿನಾಂಕ: 18/07/2017 ರಂದು ಗುಣಭರವನೆ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪದರವು ನಿಗದಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕಳಹೆಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
9. ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ವದಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು, ಅಳತೆ ಮನ್ತ್ರಕದ ನಕಲನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿ ಘೋಣಗೊಂಡ ದೃಷ್ಟಿಕರಣ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಕಾರ್ಯಾದೇಶದ ಪ್ರತಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟ ಕರಾರು ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ವರದಿಯ 72ನೇ ಎಂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಪಾದಿತ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಯು ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ್ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ್, ಕಾರ್ಯಾವಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಾವಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರಾದ ಶ್ರೀ ತೇಜಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರಾದ ಶ್ರೀ ಹೊಮೆನಿಕ್ ಡಿ. ಮೇಲ್ಮೈ ಅವರು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸದರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯಾರಾಗಿರುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ವರದಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು, ಅಳತೆ ಮನ್ತ್ರಕದ ನಕಲನ್ನು, ಕಾಮಗಾರಿ ಘೋಣಗೊಂಡ ದೃಷ್ಟಿಕರಣ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಕಾರ್ಯಾದೇಶದ ಪ್ರತಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟ ಕರಾರು ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಮೇಲ್ಮೈಟ್ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
10. ಕಡತದಲ್ಲಿ ಗುಣಭರವನೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಿನಾಂಕ: 18/07/2017 ರಂದು ನೀಡಿದ ವರದಿಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ.

IRC-15-2011 compressive strength of core is 300 KG/cm² and the average crushing strength of core is 204.00/cm². In the present compressive strength is shown as 114.36, 108.34, 114.36 and 120.38. Thus the core strength is not as per the IRC 15-2011 condition. The AEE, PWD, Quality Control Sub-

Division, Mangalore has clearly opined that the compressive strength of concrete core is not satisfied.

11. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಳೆಪೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬಾಗಿದೆಯೆಂದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಎದುರುದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಪರದಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯವರು ತಮ್ಮ ಪರದಿಯಲ್ಲಿ ತೀಳಿಸಿದ 3 ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ್, ಕಾರ್ಯವಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯವಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರಾದ ಶ್ರೀ ತೇಜಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಕರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರಾದ ಶ್ರೀ ಡೋಮೇನಿಕ್ ಡಿ. ಮೇಲ್ಮೈ ಇವರನ್ನು 2 ರಿಂದ 4ನೇ ಎದುರುದಾರರನ್ನಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸದರಿಯವರಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಕೊರಲಾಗಿತ್ತು.
12. 2 ರಿಂದ 4ನೇ ಎದುರುದಾರರು ತಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಪರದಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿಕೆವಾರು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದರಿ ಉತ್ತರದಿಂದ ಕಂಡುಬರುವುದೇನೆಂದರೆ, ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಂತೆ ಕಳೆಪೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ನೀರಾಕರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಕಳೆಪೇ ಕಾಮಗಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದುರಸ್ಥಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಷ್ಟಂದ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಯೋಜನೆಯ ಅಂತಿಮ ಬಿಳಿನ್ನು ವಾಪತ್ತಿಸಿಲ್ಲವೆಂದು ಹಾಗೂ M30cc ಗೆ ನೀಡಲಾದ ಮೊತ್ತದಿಂದ M20cc ಟೆಂಡರ್ ದರಗಳಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ ವೃತ್ತಾನ್ತದ ಮೊತ್ತ ರೂ.80,000/- ಆಗಿದ್ದು, ಆ ಹಣವನ್ನು ಇದೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಏಜನ್ಸಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ನಗರಸಭಾ ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಟಾಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೇ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಒವ್ವಂದರಂತೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದು ಗಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಅವಧಿಯವರಿಗೆ ಸಂಚಾರ ನೀಯಂತ್ರನಲು ಕ್ರಮ ಇರುಗಿಸದೇ ಇರುವುದು ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರಿ ಕ್ರೂರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೇ ಇರುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಮುನ್ಸೆಷ್ಟರಿಕೆಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎನ್ನುವ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯ ಪರದಿಗೆ ಸದರಿ ಎದುರುದಾರರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೇ ಪಿಬಾಸಿ ರವರ ನಿದೇಶನದಂತೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೇಗೆಂದಿರುವುದರಿಂದ ತಾವು ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿಫಲರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮನ್ನು ಈ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಕ್ಷೇಬಿಡಬೇಕೆಂದು

ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೆ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯವಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಮತ್ತು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಸ್ಥಳ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ದೂರುದಾರ ಹಾಗೂ ಎದುರುದಾರರು ಹಾಗೂ ಇತರರ ಸಮುದ್ರವು ಮರಹಜರ್ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಎದುರುದಾರರೇ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿರುವ ಫಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಳಬೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಹಾಗೂ 1 ರಿಂದ 4ನೇ ಎದುರುದಾರರು ಸೂಕ್ತವಾದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮವನ್ನು ಜರುಗಿಸಿದೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲ್ಮೈರವು ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದು, ಮನ: ಅದನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

13. ಎದುರುದಾರರು ತಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಬಧ್ಯ ಜವಾಖಾರಿಯನ್ನು ಅರಿತು ದೂರುದಾರರು ಆಧಾರಿಸಿರುವ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದು, ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಸದರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬೇಟೆ ನೀಡಿ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದರೇ, ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಿಟ್ಟಿಯಾಗುವವರೇಗೆ ಸಂಭಾರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರೇ, ಸದರಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲ್ಮೈರವು ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿ ಮನ: ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಒದಗುತ್ತಿರೆಲ್ಲ. ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲ್ಮೈರವು ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿ ಮನ: ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಒದಗುತ್ತಿರೆಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಕಂಡುಬರುವುದರಿಂದ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯವಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು-2 ಮತ್ತು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ, ಕನಾಂಟಿಕ್ ಲೋಕಾಯ್ಕೆ ರವರು ತಮ್ಮ ತನಿಖಾ ಪರದಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸಿದಂತೆ 1 ರಿಂದ 4ನೇ ಎದುರುದಾರರು ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಮೇಲೆಲ್ಲೋಟ್‌ಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.


14. ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆಸಿದ ಕಾರಣಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕನಾಂಟಿಕ್ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆ (ನಡತೆ) ನಿಯಮ 1966ರ ನಿಯಮಗಳು 3(1)(ii) ಮತ್ತು (iii) ರಸ್ತೆಯ 1 ರಿಂದ 4ನೇ ಎದುರುದಾರರು ಶಿಸ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೋಳ, ಮಂಗಳೂರು, ಹಾಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ, (ನಿವೃತ್ತಿ ದಿನಾಂಕ: 31/07/2016), 2ನೇ ಎದುರುದಾರರಾದ-ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ.ಜಿ, ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕಾರ, ಮಂಗಳೂರು, ಹಾಲಿ ಕಾರ್ಯವಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಮಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕಾರ, ಮಂಗಳೂರು, ಹಾಲಿ ಕಾರ್ಯವಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,

ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ದೃಷ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಗಳೂರು (ನಿವೃತ್ತಿ ದಿನಾಂಕ: 31/03/2024), 3ನೇ ಎದುರುದಾರರಾದ-ಶ್ರೀ ತೇಜಮೂರ್ತಿ, ಸಹಾಯಕ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮಂಗಳೂರು, ಹಾಲೀ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯವಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಛೇರಿ, ದೃಷ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಗಳೂರು (ನಿವೃತ್ತಿ ದಿನಾಂಕ: 31/01/2028) ಮತ್ತು, 4ನೇ ಎದುರುದಾರರಾದ-ಶ್ರೀ ಡೊಮಿನಿಕ್ ಟಿಮಲೆಟ್, ಕರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಮರಸಬೆ, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದೃಷ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ (ನಿವೃತ್ತಿ ದಿನಾಂಕ: 31/08/2028) ಇವರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತ ನಡವಳಿಕೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಕನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ, ನಿರ್ಬಂಧ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮೈ) ನಿಯಮಗಳು, 1957ರ ನಿಯಮ 14-ವ ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೆ.ಸಿ.ಎನ್.ಆರ್., 214(2)(ಬಿ)(ಿ) ರಾಜಿಯಲ್ಲಿ 1ನೇ ಎದುರುದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಹಾಗೂ ಈ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಿಸುವಂತೆ ಕನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 12(3) ರಷ್ಯಾಯ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರದಿ, ಶಿಸ್ತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಥಾರನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.

15. ಮುಂಬುವರೆದು, ಕನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕಾಯ್ದೆಯ ಕಲಂ 12(4)ರ ಪ್ರಕಾರ, ಶಿಸ್ತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ವರದಿಯನುಸಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ವರದಿ ತಲುಪಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಈ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

[ನಾಯಿಮುರ್ತಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್]


ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರು,
ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.